

質疑回答書

令和3年 6月29日

工事名称 紅梅認定こども園 新築工事

質疑回答者
 広島県三原円一町四丁目2番6号
 有限会社 共和設計 濱田 晋也

以下の項目の仕様変更ならびに質疑回答しますので、よろしくお願いいたします。

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	AC2~AC5	(空調換気設備) 換気設備図面AC-3ですが、換気機器表の記号に抜けがあり 平面図と一致しません。正しい図面を配布していただけますか。	配布済みの換気設備図面AC2,AC3,AC4,AC5を削除し、 再配布した図面と差し替えてください。
2	A08,A16	外壁手摺壁、ALCt=100ペランダパネルBSパネル【クオン株】同等品と ありますが矩計図をみますと。下部に壁があるので ペランダパネルNGとなります。 ALC取付用の鉄骨下地を見込んでよろしいでしょうか？	宜しい。
3	A10、17	ブレイルーム腰壁のクッション貼りにおいて、 見切材の仕様が不明です。ご指示願います。	見切り材はなし レザーシート巻き込み(四方)
4	A-08	外部仕上表の機械置場4仮囲いにおいて、架台と記載がありますが、 詳細が不明です。ご指示願います。	防水層の上、ゴムシート敷+ フェンスブロック基礎W300×300 H300 とする。
5	S14~16	基礎詳細図において、柱主筋18-D22となっておりますが、 詳細図では16本となっております。 どちらを正とすればよろしいでしょうか。	基礎柱鉄筋は別紙ベースパック標準図が正です 柱符号で別紙参照
6	A17,18 S16	土間下のスタイロホームは不要と判断すれば宜しいでしょうか。 また、土間下の捨てコンクリートは必要でしょうかご指示ください。	土間下、スタイロフォームは不要、捨てコンクリートは必要。
7	S12、30	床スラブリストにS3に明記がなく不明です。ご指示下さい。	伏せ図のS3をS1とする。
8	S09,29	S9で合成スラブのスラブ配筋は溶接金網φ6-150×150となって おりますが、S29ではD10@200Sとなっております。相違します。 S-29を正と判断すれば宜しいでしょうか。	D10@200が正です。
9	A09,10	1階WC男子、2階WC5歳に汚垂石が適用となっておりますが、 仕様が不明なのでご指示ください。	汚垂石 1FWC男子 1か所 ハイドロセラ・フロアPU(厚型)、 テーパード加工 AB690EW/TOTO
10	A9、10	仕上げ表では、子供用小便器に汚垂石が適用となっておりますが 平面図には設置されているようなのですが、適用の有無をご指示 ください。	汚垂石 子供用小便器 13か所 ハイドロセラ・フロアキッズ フットマーク付き AB545K/TOTO 汚垂石は、上記の仕様とする。
11	A09	A09備考欄で1階湯沸コーナー流し台L1200と明記されていますが、 展開図なしの為A24、調乳コーナーの流し台の構成(ガラス戸付き 戸除く)と同じ構成と判断すれば宜しいでしょうか。	見込みの通り

